

UPPDRAGSNUMMER  
4254908: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD  
2013-12-30

UTSKRIFTSDATUM  
2013-12-30

MÄTNINGEN UTFÖRD ÄT:

Fastighetsägarna Service Sthlm AB  
Per Emanuelsson  
Box 12871  
11298 Stockholm

1

TELEFON  
VIA

Fastighetsägarna Service Sthlm AB  
RAPPORTMOTTAGARE  
Fastighetsägarna Service Sthlm AB

## Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detektorerna exponerade under tiden 2013-10-02 - 2013-12-09. De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2013-12-10. De mättes 2013-12-11.

## Fastighetsdata för provningsplatsen

### Mätplatsadress:

Centralgatan 12  
14932 Nynäshamn

Fastighetsbeteckning: Apotekaren 24

Lägenhetsnummer: 1115  
Byggnadstyp: Flerbostadshus  
Byggnadsår:   
Ventilationstyp: Mekanisk Fränluft

Husgrundstyp: Källare  
Bläbetong: Vet ej  
Radonåtgärdsförhållande: Vet ej

Fastighetsdata har lämnats av Per Emanuelsson som också intygat att mätanvisningarna följts.

## Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m <sup>3</sup>
683645		Sovrum	1 trappa upp	mindre än 20
367086		Vardagsrum	1 trappa upp	20 +/- 10

## Provningsresultat

**Årsmedelvärde: mindre än 30 Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)**

## Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Gunilla Segerdahl (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB  
Box 6522  
751 38 Uppsala

018-56 88 80  
info@landauernordic.se  
www.landauernordic.se

UPPDRAGSNUMMER  
4254909: I

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD  
2013-12-30

UTSKRIFTSDATUM  
2013-12-30

MÄTNINGEN UTFÖRD ÄT

Fastighetsägarna Service Sthlm AB

Per Emanuelsson

Box 12871

11298 Stockholm

TELEFON

VIA

Fastighetsägarna Service Sthlm AB

RAPPORTMOTTAGARE

Fastighetsägarna Service Sthlm AB

## Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2013-10-02 - 2013-12-09.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2013-12-10. De mättes 2013-12-11.

## Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Centralgatan 12

14932 Nynäshamn

Fastighetsbeteckning: Apotekaren 24

Lägenhetsnummer: 1201

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår:

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp: Källare

Blåbetong: Vet ej

Radonåtgärdsförhållande: Vet ej

Fastighetsdata har lämnats av Per Emanuelsson  
som också intygat att mätanvisningarna följts.

## Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m <sup>3</sup>
139879		Sovrum	2 trappor upp	50 +/- 10
170975		Vardagsrum	2 trappor upp	30 +/- 10

## Provningsresultat

<b>Årsmedelvärde:</b>	<b>40</b>	<b>Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)</b>
-----------------------	-----------	--

## Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.  
årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Gunilla Scgerdahl (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i  
förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB  
Box 6522  
751 38 Uppsala

018-56 88 80  
info@landauernordic.se  
www.landauernordic.se

UPPDRAGSNUMMER  
4254910: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD  
2013-12-30

UTSKRIFTSDATUM  
2013-12-30

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Fastighetsägarna Service Sthlm AB

Per Emanuelsson

Box 12871

11298 Stockholm

TELEFON

VIA

Fastighetsägarna Service Sthlm AB

RAPPORTMOTTAGARE

Fastighetsägarna Service Sthlm AB

## Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2013-10-02 - 2013-12-09.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2013-12-10. De mättes 2013-12-11.

## Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Centralgatan 12

14932 Nynäshamn

Fastighetsbeteckning: Apotekaren 24

Lägenhetsnummer: 1214

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår:

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp: Källare

Blåbetong: Vet ej

Radonåtgärdsförhållande: Vet ej

Fastighetsdata har lämnats av Per Emanuelsson  
som också intygat att mätanvisningarna följts.

## Uppmätta radongashalter

Detektor Rumsbeteckning

588046

327376

Rumstyp

Sovrum

Vardagsrum

Plan

2 trappor upp

2 trappor upp

Mätvärde Bq/m<sup>3</sup>

mindre än 20

mindre än 20

## Provningsresultat

**Årsmedelvärde: mindre än 30 Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)**

## Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor;  
årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Gunilla Segerdahl (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i  
förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB

Box 6522

751 38 Uppsala

018-56 88 80

info@landauernordic.se

www.landauernordic.se

UPPDRAGSNUMMER  
4254911: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD  
2013-12-30

UTSKRIFTSDATUM  
2013-12-30

MÄTNINGEN UTFÖRD ÄT

Fastighetsägarna Service Sthlm AB

Per Emanuelsson

Box 12871

11298 Stockholm

TELEFON

VIA

Fastighetsägarna Service Sthlm AB

RAPPORTMOTTAGARE

Fastighetsägarna Service Sthlm AB

## Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2013-10-02 - 2013-12-09.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2013-12-10. De mättes 2013-12-11.

## Fastighetsdata för provningsplatsen

### Mätplatsadress:

Centralgatan 12

14932 Nynäshamn

**Fastighetsbeteckning:** Apotekaren 24

**Lägenhetsnummer:** 1215

**Byggnadstyp:** Flerbostadshus

**Byggnadsår:**

**Ventilationstyp:** Mekanisk Frånluft

**Husgrundstyp:** Källare

**Blåbetong:** Vet ej

**Radonåtgärdsförhållande:** Vet ej

Fastighetsdata har lämnats av Per Emanuelsson  
som också intygat att mätanvisningarna följts.

## Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m <sup>3</sup>
635673		Sovrum	2 trappor upp	mindre än 20
608375		Vardagsrum	2 trappor upp	mindre än 20

## Provningresultat

**Årsmedelvärde: mindre än 30 Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)**

## Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor,  
årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Gunilla Segerdahl (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i  
förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB  
Box 6522  
751 38 Uppsala

018-56 88 80  
info@landauernordic.se  
www.landauernordic.se

UPPDRAGSNUMMER

4254912: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2013-12-30

UTSKRIFTSDATUM

2013-12-30

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Fastighetsägarna Service Sthlm AB

Per Emanuelsson

Box 12871

11298 Stockholm

TELEFON

VIA

Fastighetsägarna Service Sthlm AB

RAPPORTMOTTAGARE

Fastighetsägarna Service Sthlm AB

## Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2013-10-02 - 2013-12-09.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2013-12-10. De mättes 2013-12-11.

## Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Centralgatan 12

14932 Nynäshamn

Fastighetsbeteckning: Apotekaren 24

Lägenhetsnummer: 1307

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår:

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp: Källare

Blåbetong: Vet ej

Radonåtgärdsförhållande: Vet ej

Fastighetsdata har lämnats av Per Emanuelsson som också intygat att mätanvisningarna följts.

## Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m <sup>3</sup>
539646		Sovrum	3 trappor upp	mindre än 20
681534		Vardagsrum	3 trappor upp	mindre än 20

## Provningresultat

**Årsmedelvärde: mindre än 30 Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)**

## Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Gunilla Segerdahl (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB  
Box 6522  
751 38 Uppsala

018-56 88 80  
info@landauernordic.se  
www.landauernordic.se

UPPDRAGSNUMMER

4254913: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2013-12-30

UTSKRIFTSDATUM

2013-12-30

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Fastighetsägarna Service Sthlm AB

Per Emanuelsson

Box 12871

11298 Stockholm

TELEFON

VIA

Fastighetsägarna Service Sthlm AB

RAPPORTMOTTAGARE

Fastighetsägarna Service Sthlm AB

## Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2013-10-02 - 2013-12-09.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2013-12-10. De mättes 2013-12-11.

## Fastighetsdata för provningsplatsen

### Mätplatsadress:

Centralgatan 12

14932 Nynäshamn

Fastighetsbeteckning: Apotekaren 24

Lägenhetsnummer: 1310

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår:

Ventilationstyp: Mekanisk Fränluft

Husgrundstyp: Källare

Blåbetong: Vet ej

Radonätgärdsförhållande: Vet ej

Fastighetsdata har lämnats av Per Emanuelsson som också intygat att mätanvisningarna följts.

## Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m <sup>3</sup>
318078		Sovrum	3 trappor upp	mindre än 20
505265		Vardagsrum	3 trappor upp	30 +/- 10

## Provningsresultat

Årsmedelvärde: mindre än 30 Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)

## Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor; årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Gunilla Segerdahl (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB  
Box 6522  
751 38 Uppsala

018-56 88 80  
info@landauernordic.se  
www.landauernordic.se

UPPDRAGSNUMMER

4254914: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2013-12-30

UTSKRIFTSDATUM

2013-12-30

MÄTNINGEN UTFÖRD ÄT

Fastighetsägarna Service Sthlm AB

Per Emanuelsson

Box 12871

11298 Stockholm

TELEFON

VIA

Fastighetsägarna Service Sthlm AB

RAPPORTMOTTAGARE

Fastighetsägarna Service Sthlm AB

## Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärfilm med filter enligt metodbeskrivning utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2013-10-02 - 2013-12-09.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2013-12-10. De mättes 2013-12-11.

## Fastighetsdata för provningsplatsen

### Mätplatsadress:

Centralgatan 12

14932 Nynäshamn

Fastighetsbeteckning: Apotekaren 24

Lägenhetsnummer: 1314

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår:

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp: Källare

Blåbetong: Vet ej

Radonåtgärdsförhållande: Vet ej

Fastighetsdata har lämnats av Per Emanuelsson som också intygat att mätanvisningarna följts.

## Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m <sup>3</sup>
684253		Sovrum	3 trappor upp	20 +/- 10
194939		Vardagsrum	3 trappor upp	mindre än 20

## Provningresultat

**Årsmedelvärde: mindre än 30 Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)**

## Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor; årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Gunilla Segerdahl (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB  
Box 6522  
751 38 Uppsala

018-56 88 80  
info@landauernordic.se  
www.landauernordic.se

UPPDRAGSNUMMER  
4254906: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD  
2013-12-30

UTSKRIFTSDATUM  
2013-12-30

MÄTNINGEN UTFÖRD ÄT

Fastighetsägarna Service Sthlm AB

Per Emanuelsson

Box 12871

11298 Stockholm



TELEFON  
VIA

Fastighetsägarna Service Sthlm AB

RAPPORTMOTTAGARE

Fastighetsägarna Service Sthlm AB

## Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2013-10-02 - 2013-12-09.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2013-12-10. De mättes 2013-12-11.

## Fastighetsdata för provningsplatsen

### Mätplatsadress:

Centralgatan 12

14932 Nynäshamn

**Fastighetsbeteckning:** Apotekaren 24

**Lägenhetsnummer:** 1104

**Byggnadstyp:** Flerbostadshus

**Byggnadsår:**

**Ventilationstyp:** Mekanisk Frånluft

**Husgrundstyp:** Källare

**Blåbetong:** Vet ej

**Radonåtgärdsförhållande:** Vet ej

Fastighetsdata har lämnats av Per Emanuelsson som också intygat att mätanvisningarna följts.

## Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m <sup>3</sup>
277349		Sovrum	1 trappa upp	20 +/- 10
683155		Vardagsrum	1 trappa upp	20 +/- 10

## Provningsresultat

**Årsmedelvärde: mindre än 30 Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)**

## Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor; årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Gunilla Segerdahl (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB  
Box 6522  
751 38 Uppsala

018-56 88 80  
info@landauernordic.se  
www.landauernordic.se



UPPDRAGSNUMMER  
4254907: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD  
2013-12-30

UTSKRIFTSDATUM  
2013-12-30

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Fastighetsägarna Service Sthlm AB

Per Emanuelsson

Box 12871

11298 Stockholm

TELEFON

VIA

Fastighetsägarna Service Sthlm AB

RAPPORTMOTTAGARE

Fastighetsägarna Service Sthlm AB

## Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2013-10-02 - 2013-12-09.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2013-12-10. De mättes 2013-12-11.

## Fastighetsdata för provningsplatsen

### Mätplatsadress:

Centralgatan 12

14932 Nynäshamn

Fastighetsbeteckning: Apotekaren 24

Lägenhetsnummer: 1108

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår:

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp: Källare

Blåbetong: Vet ej

Radonåtgärdsförhållande: Vet ej

Fastighetsdata har lämnats av Per Emanuelsson som också intygat att mätanvisningarna följts.

## Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m <sup>3</sup>
683127		Sovrum	1 trappa upp	mindre än 20
682964		Vardagsrum	1 trappa upp	20 +/- 10

## Provningsresultat

**Årsmedelvärde: mindre än 30 Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)**

## Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor; årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Gunilla Segerdahl (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB  
Box 6522  
751 38 Uppsala

018-56 88 80  
info@landauernordic.se  
www.landauernordic.se