



OMBYGGNING MIDGÅRDS FÖRSKOLA

Informationsblad nr.2, v.46





På bilderna ovan ser ni hur plattan har återställts med betong, detta efter att man sågat upp och dragit nya ledningar. Hållrummen har lämnats i väntan på exakta höjder för golvbrunnarna. När höjderna är klara gjuts brunnarna fast och plattan återställs.



På bilden ovan ser ni hur ytterväggens uppmurade grundsockel sträcker sig. Arbetet går framåt och man börjar närma sig den andra halvan av huset.



Arbetet med grundsockeln fortsätter och isoleringen är på plats för att senare inrättas i väggarna.



Skyltar med texten "Tillträde förbjudet" har upprättats på bygget vilket är mycket viktigt eftersom det är en byggarbetsplats för tillfället.